

תפעול המברשת להשגת תוצאות רצויות

הצעות שיפור	בעיה
1. הגדל את קוטר המברשת א. בהגדלת קוטר המברשת ב. הגדלת סל"ד ג. הקטנת אורך חוטים חשופים ד. הגדלת קוטר חוטי המברשת (לדוגמא מ 0.30 מ"מ ל 0.35 מ"מ)	הפעלת המברשת אינה מביאה תוצאות רצויות
1. הקטן מהירות ע"י: א. הקטנת קוטר המברשת ב. הקטנת סל"ד ג. הגדל אורך חוטים חשופים ד. השתמש בחוטים בעלי קוטר קטן יותר או בחומר פחות קשיח	הפעלת המברשת גורמת לפעולה אינטנסיבית מדי
1. הקטן את אורך החוטים החשופים 2. בדוק את תושבת המברשת	תוצאה לא שווה לפעולת המברשת
1. הקטן את אורך החוטים החשופים 2. הקטן את קוטר החוטים או קשיותם 3. הגבר מהירות ע"י: א. הגדלת קוטר המברשת ב. הגדלת הסל"ד	גימור מחוספס ולא אחיד
1. הגדל את אורך החוטים החשופים 2. הגדל את קוטר החוטים או קשיותם 3. הקטן מהירות ע"י: א. הקטנת קוטר המברשת ב. הנמכת הסל"ד	גימור חלק מדי